



## GMINA PRYZSTAJŃ

ul. Częstochowska 5 42-141 PRYZSTAJŃ  
tel: +48 (034) 319-11-53, fax: +48 (034) 319-17-32  
e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

NIP: 574-20-55-766  
REGON: 000548689

Przystajń, 13.03.2019 r.

RI-KR.271.5.2019

### Oferenci

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6”.*

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. W przedmiarze „*docieplenie*” w poz. 72 wartość obmiaru to 9,22+1058. Wg Nas powinno być 9,22+1,58.

Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tak, jak w poz. jest 9,22+1,58, tak i w poz. 72 winno być 9,22+1,58

2. W przedmiarze „*docieplenie*” w poz. 42 jako materiał wymienia się styropian EPS100-033. Po konsultacji z kilkoma producentami mamy wątpliwości czy jest możliwość zakupu styropianu o takiej specyfice do stosowania na fasadach (chodzi o wymaganie by był to styropian EPS100). Naszym zdaniem powinien tu być styropian grafitowy EPS o współczynniku lambda 0,033 W/mK. Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź: Należy zastosować styropian fasadowy grafitowy o współczynniku przenikania  $\lambda$  033 o cechach zgodnych z PN-EN 13163+A2:2016-12

3. W przedmiarze „*docieplenie*” i w przedmiarze „*docieplenie koszty niekwalifikowane*” pokrywają się pozycje kosztorysowe (idealnie te same opisy i obmiary). Są to pozycje:

„*docieplenie*” poz. 54-72 -> „*docieplenie koszty niekwalifikowane*” poz. 1-19

„*docieplenie*” poz. 45-48 -> „*docieplenie koszty niekwalifikowane*” poz. 22-25

Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź: Poz. 22-25 należy wyzerować w przedmiarze dot. robót niekwalifikowanych, natomiast poz. 45-48 ująć w przedmiarze na docieplenie.

Poz. 1-19 należy ująć w przedmiarze robót niekwalifikowanych, natomiast poz. 54-72 wyzerować w przedmiarze na docieplenie.

4. W przedmiarze „*docieplenie koszty niekwalifikowane*” w poz. 20 i poz. 21 jest stosunkowo duża ilość obmiarowa. Wydaje Nam się, że spowodował to błąd w obmiarze poz. 20 gdzie w obliczeniach mamy: ... +2\*(1,80+142)\*1,20+..., a wydaje Nam się, że powinno być: ... +2\*(1,80+1,42)\*1,20+...

Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź: Proszę poprawić pomyłkę pisarską, winno być .....+2\*(1,80+1,42)\*1,20+.....

5. W przedmiarze „*docieplenie koszty niekwalifikowane*” w poz. 41 jest mowa o platformie przyschodowej. Czy platforma ma wyjeżdżać na parter czy na I piętro, a jeśli na I piętro to w jaki sposób? W projekcie również nie znaleźliśmy odpowiedzi na Nasze pytanie, dlatego prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Platforma przyschodowa ma wyjeżdżać tylko na parter.

Z poważaniem

**WÓJT**  
**GMINY PRYZSTAJŃ**  
Henryk Mach